

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA COYOTA, MOYUTA JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-1453-43	FECHA:	9/09/2024



Foto 1: Módulo Sanitario: Torta de cemento a sustituir por piso cerámico y paredes a mejorar en area de sanitarios



Foto 2: Módulo Cocina: Torta de cocina en mal estado para sustituir con piso cerámico, paredes dañadas a mejorar y para apertura de ventanas.



Foto 3: Módulo Aula: Paredes y piso de cemento en mal estado (Reparación de grietas, repello y sustitución de torta por piso cerámico) en area de corredor.



Foto 4: Módulo Aula: Piso y paredes de salón de clase en mal estado, mejoramiento con repello y piso ceramico



Foto 5: Módulo anexa a Cocina: Sustitución de lámina en mal estado por lámina troquelada calibre 26, sustitución de estructura portante de madera por estructura metálica galvanizada y cambio de pilares de madera por metal galvanizado. Area externa/anexa a cocina donde se encuentra pila de cemento



Foto 6: Mejoramiento de torta de cemento en area de acceso principal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aura Ernestina Lopez Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

