

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS HORCONES, ALDEA PALOS ABRASADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-1949-43	FECHA:	01/08/2024



Foto 1: Sustitución de lámina en aula en mal estado, en proceso.



Foto 2: Trabajos de sustitución de estructura metálica en aula en mal estado por estructura portante galvanizada.



Foto 3: Proceso de sustitución de lámina de cocina en mal estado por lámina troquelada calibre 26



Foto 4: Proceso de sustitución de estructura de madera en cocina en mal estado por estructura portante galvanizada




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angel Eusebio Pérez Lemus

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS HORCONES, ALDEA PALOS ABRAZADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-1949-43	FECHA:	1/08/2024



Foto1: Sustitucion de lamina en aula en mal estado en proceso



Foto 2: sustitucion de estructura metalica en aula en mal estado por estructura portante galvanizada



Foto 3: Proceso de sustitucion de lamina en cocina en mal estado por lamina troquelada calibre 26



Foto 4: Proceso de sustitución de estructura de madera en cocina en mal estado por estructura portante galvanizada




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angel Eusebio Perez Lemus
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro

