

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS HORCONES, ALDEA PALOS ABRASADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-1949-43	FECHA:	09/08/2024



Foto 1: Mejoramiento de pared de block de cocina culminada.



Foto 2: Sustitución de lámina troquelada calibre 26 culminada en area de cocina.



Foto 3: Instalación de capota calibre 26 culminada en cocina (incluida en sustitución de lámina de cocina).



Foto 4: Trabajos de sustitución de estructura galvanizada en cocina finalizados.



Foto 5: Finalización de trabajos de mejoramiento de torta de cemento en cocina.



Foto 6: Mejoramiento de polletón de cemento con plancha metálica y chimenea en cocina, culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angel Eusebio Pérez Lemus

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS HORCONES, ALDEA PALOS ABRASADOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-1949-43	FECHA:	9/08/2024




Foto 7: Instalación de tinaco y sus accesorios (conexión a pila, cocina y sanitario) completada. Incluye elaboración e instalación de base tipo torre.




Foto 8: Trabajo de sustitución de puerta de lámina dañada por puerta metálica en cocina finalizado.



Foto 9: Culminación de trabajos de sustitución de lámina en mal estado, por lámina troquelada calibre 26 y capota de lámina calibre 26 en aulas.



Foto 10: Trabajo completado de sustitución de estructura metálica en mal estado, por estructura portante galvanizada en aulas.



Foto 11: Reparación de paredes de sanitario culminado.



Foto 12: Sustitución (finalizada) de lámina en mal estado en sanitarios, por láminada troquelada calibre 26.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Angel Carlos Pineda Lopez</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LOS HORCONES, ALDEA PALOS ABRASADOS
ESTABLECIMIENTO:	22-14-1949-43	FECHA:	9/08/2024



Foto13: Sustitución de sanitario lavable de ceramica culminado.



Foto 14: Sustitución de puerta metalica en mal estado en el sanitario finalizado.



Foto 15: Instalación de tomacorriente culminado en cocina.




Foto 16: Instalación de ventanas en cocina culminado.



Foto 17: instalación de plafoneras, apagador y bombilla Led en aula y cocina culminado.



Foto 18: instalación de cableado electrico y poliducto flexible en aulas y cocina culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Angel Eusevio Perez Lemus

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

