

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Educativo para el Desarrollo No. 206	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Barranca Honda
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-2330-45	FECHA:	22/02/2024



Foto 1: Techo de la cocina en mal estado.



Foto 2: Socabamiento de Cimientos de pared de una aula.



Foto 3: Techo de aula y corredor no tienen canal y afecta el ingreso de los estudiantes a los salones e inundación en la parte baja del centro.



Foto 4: Fundición de torta de cemento en área recreativa para evitar el consumo de agua en el invierno y así proteger el muro perimetral.




Foto 5: Sistema eléctrico de los salones de clase y cocina en mal estado.





Foto 6: El Muro de contención necesita reparación y repello con cemento para evitar que se pudra el block y conectar tubería de aguas pluviales a drenajes públicos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---