

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	<b>JUTIAPA</b>	MUNICIPIO:	<b>PASACO</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA SAN LUIS LA DANTA</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>22-15-0525-43</b>	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	<b>22 de agosto de 2023</b>



Foto 1: **Miembros de OPF y consultor**



Foto 2: **Estado actual del piso**



Foto 3: **Medición de piso modulo**



Foto 4: **Medición de piso**



Foto 5: **Estado actual de paredes**



Foto 6: **Docentes exponiendo problemas en SUM**

*Magdi Ruiz*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Marvin Leobardo Pérez Hernández*

Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto  
**Marvin Leobardo Pérez Hernández**  
Colegiado No 2495

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**

DEPARTAMENTO:	<b>JUTIAPA</b>	MUNICIPIO:	<b>PASACO</b>
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>EORM</b>	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>ALDEA SAN LUIS LA DANTA</b>
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	<b>22-15-0525-43</b>	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	<b>22 de agosto de 2023</b>



Foto 7: Estado Actual del piso




Foto 8: Estado actual muros del SUM



Foto 9: Revisión de muros actuales



Foto 10: Área de baños



Foto 11: Portón de ingreso presenta problemas



Foto 12: Consultor en establecimiento

*Maggie Raiz*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Marvin Leobardo Pérez Hernández*  
Firma y Sello del Evaluador de Campo del Programa

Arquitecto  
**Marvin Leobardo Pérez Hernández**  
Colegiado No 2495