

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | SAN JOSE ACATEMPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TUNILLAS, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-16-2536-45 | FECHA: | 19 DE JUNIO DE 2024 |




Foto 1: Mantenimiento Puerta de metal, lijado y pintura, cambio de sanitario, azulejo y pizo.



Foto 2: Mejoramiento Puerta de metal en bodega, lijado y pintura, cambio de una parte del metal deteriorado.



Foto 3: Fabricación y elaboración de paredes faltantes y puerta de metal, instalación de 2 Mingitorios



Foto 4: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1100 LITROS (incluye base y tuberías) SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA ALUZINC CALIBRE 26




Foto 5: Mejoramiento de repello y sustitución de tapadera de metal



Foto 6: Mejoramiento de galera, Sustitución de pila, mejoramiento de losa de concreto en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


FLOR DE MARIA MEDRANO CASTILLO DE PINEDA
Firma y sello del Presidente de la OPF


SAYDA NINETH GARCÍA CASTILLO DE PINEDA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO: | JUTIAPA | MUNICIPIO: | SAN JOSE ACATEMPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION BASICA DE TELESECUNDARIA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA TUNILLAS, SAN JOSE ACATEMPA, JUTIAPA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-16-2536-45 | FECHA: | 19 DE JUNIO DE 2024 |



Foto 7: Mantenimiento de caja de registro, sustitución de tubería PVC, línea principal, agua negras, reparación de tapaderas de cajas, mantenimiento reposadera, limpieza de fosa séptica



Foto 8: Mantenimiento y mejoramiento de portón de metal,




Foto 9: Cambio de piso cerámico grietas en la entrada



Foto 10: Mejoramiento banqueta, y losa en la entrada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


FLOR DE MARIA MEDRANO CASTILLO DE PINEDA
Firma y sello del Presidente de la OPE


SAYDA NINETH GARCIA CASTILLO DE PINEDA
Firma y Sello Director Centro Educativo Público