



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Cesario Cetina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Miguel, Flores, Petén
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0010-43	FECHA:	9/09/2024



Es la parte de la maya y tubo galvanizado que se va a remozar, el cual tiene una base de tres hiladas de bock



Se describe los cimientos de la maya, donde tiene tres hiladas de block de la Escuela Cesario Cetina, mismas que la corriente de agua ya les lavo el pie.



En esta foto se describe la muralla de maya y se puede observar los cimientos que la corriente de agua la les lavo el pie.



Se describe la parte inconclusa de la muralla perimetral



continuacion de la muralla de maya y tubo galvanizado.



Parte de la maya y el tubo galvanizado que se quiere remozar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la CRF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

