

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO LAS VIÑAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS VIÑAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0019-43	FECHA:	05/11/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA



Foto 3: SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE FIJACION



Foto 4: INSTALACION DE UNIDADES DE FUERZA



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL POR METAL



Foto 6: MANTENIMIENTO BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Saydra Rodriguez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

