

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Ixlú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0024-43	FECHA:	27/06/2024



Foto 1: Sustitucion de inodoros




Foto 2: Reparacion y mantenimiento de depositos de agua



Foto 3: Reparacion de sistema electrico



Foto 4: Reparacion de piso, torta de cemento en servicios sanitarios



Foto 5: Pintura de muros interiores y exteriores



Foto 6: Sustitucion de puera de madera por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserío Ixlú	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ixlú
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0024-43	FECHA:	27/06/2024



Foto 1: Instalacion de chapa




Foto 2: Levantado de muro perimetral de pared

Foto 3:

Foto 4:


Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPFLIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

