

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío el Porvenir	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	18-09-224



Sustitución de lámina troquelada de aluzinc.



Mantenimiento de estructura portante de metal




Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Sustitución de piso cerámico.





Sustitución de Puerta



Instalación de Unidades de Luz.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Flores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío El Porvenir	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:		FECHA:	18/09/2024






Sustitución de unidades de fuerza.



Instalación de tablero y Flipones



Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

