

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | FLORES                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO SEGUNDA LOTIFICACIÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-01-0041-42 | FECHA:                         | 25/09/2024                  |



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada



Foto 2: Mantenimiento de estructura de soporte de metal



Foto 3: Mantenimiento de estructura de soporte de madera por metal




Foto 4: Mantenimiento de puerta



Foto 5: Mantenimiento de puerta




Foto 6: Mantenimiento de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |   |
|---|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | FLORES                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO SEGUNDA LOTIFICACIÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-01-0041-42 | FECHA:                         | 25/09/2024                  |



Foto 1: Mantenimiento de puerta




Foto 2: Mantenimiento de balcones de metal



Foto 3: Reparación de torta de concreto



Foto 4: Reparación de torta de concreto



Foto 5: Mantenimiento a porton de metal



Foto 6: Mantenimiento a porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|---|---|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | FLORES                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO SEGUNDA LOTIFICACIÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-01-0041-42 | FECHA:                         | 25/09/2024                  |



Foto 1: Mantenimiento a porton de metal



Foto 2: Fabricación e instalación de ventanas-balcon de metal



Foto 3: Fabricación e instalación de ventanas-balcon de metal



Foto 4: Fabricación e instalación de ventanas-balcon de metal




Foto 5: Fabricación e instalación de ventanas-balcon de metal




Foto 6: Sustitución de chimenea de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.



Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |               |                                |                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | FLORES                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | BARRIO SEGUNDA LOTIFICACIÓN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-01-0041-42 | FECHA:                         | 25/09/2024                  |



Foto 1: Sustitución de pila de cemento de 2 lavadores




Foto 2: Sustitución de pila de cemento de 2 lavadores




Foto 3:



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPF |  | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |
|---|---|--|---|