

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M. SEGUNDA LOTIFICACIÓN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO SEGUNDA LOTIFICACIÓN, SANTA ELENA FLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-0046-43	FECHA:	3/05/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 m2 344MTS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26 m2 344MTS



Foto 3: REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LA ENERGIA ELECTRICA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO DE MADERA POR METAL Y METAL POR METAL



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE TECHO DE MADERA POR METAL Y METAL POR METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a su vez el número de hojas.

 Firma y Sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

Archivo