

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETÉN | MUNICIPIO: | FLORES |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO PASO DEL NORTE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-01-0052-43 | FECHA: | 17/09/2024 |






SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



REPARACIÓN DE TUBO HG MAS MALLA GALVANIZADA



MANTENIMIENTO A PORTÓN



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

C. [Signature]



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público