

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	FLORES
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM CASERIO IXLU	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXLU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-01-2130-42	FECHA:	26/07/2024



Foto1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada aluzink calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitucion de ventanas por balcones de metal



Foto 4: Sustitucion de puertade madera por metal para aulas con chapa yale



Foto 5: Sustitucion de piso de torta de concreto



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Yeni Yaneth Oliva Ramirez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF (A A E.O.R.M.)

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público