

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0002-45	FECHA:	07 de noviembre de 2024



FOTO 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, aplicación de pintura)



FOTO 3: Mantenimiento de balcones de metal




FOTO 4: Sustitución de piso de torta de concreto



FOTO 5: Sustitución de canal de metal




FOTO 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Victor moises calo tapero</p> <p style="font-size: 0.8em;">Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">[Signature]</p> <p style="font-size: 0.8em;">Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San José
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Pedro
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-02-0002-45	FECHA:	07 de noviembre de 2024








FOTO 7: Sustrucción de accesorios deposito de agua



FOTO 8: Reparación de muro perimetral de block



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Victor moises calo f...*  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

