

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Arroyo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0046-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 1: Sustitución de lamina troquelada de aluzinc



Foto 2: desinstalación de lamina existente



Foto 3: Mantenimiento de estructura portante de metal



Foto 4: Instalación de lamina de aluzinc




Foto 5: Sustitución de soporte de madera por metal



Foto 6: Sustitución de piso de torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Arroyo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0046-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Sustitución de de inodoros



Foto 8: Sustitución de accesorios de inodoro



Foto 9: Sustitución de lavamanos




Foto 10: Sustitucion de chapas




Foto 11. suatitución de ventanas de madera por metal



Foto 12: Sustitución de tubos, lijado y aplicación de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 CONSEJO EDUCATIVO BARRIO EL ARROYO SAN BENITO, PETÉN	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 DIRECCIÓN ESCOLAR BARRIO EL ARROYO SAN BENITO, PETÉN
---	---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIAMENTE DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Arroyo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-0046-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 13: Sustitución de estufa rural



Foto 14: Sustitución de pila de concreto de 2 lavaderos



Foto 15 : Fabricación e instalación de puerta de metal



Foto 16: Sustitución de unidades de luz incluye ducto, calbe eléctrico



Foto 17: Sustitución de unidades de fuerza, tomacorriente, incluye calbe eléctrico

Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
 <p>CONSEJO EDUCATIVO ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA BARRIO EL ARROYO SAN BENITO, PETÉN</p>	 <p>DIRECCIÓN ESCOLAR BARRIO EL ARROYO SAN BENITO, PETÉN</p>