

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Benito
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Barrio Tikal	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Tikal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-1142-42	FECHA:	4/03/2024



Foto 1: PUERTA ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 2: 15 MURO. 15.3 Reparación de tubo hg y malla galvanizada. (Cercado del predio de la escuela).



Foto 3: 1.1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: (Aula 1 Ventana) 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana. (Aula 1 Puerta)4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: (Aula 2 Ventana) 5.2 Sustitución de estructura de metal de ventana. (Aula 2 Puerta)4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 6: Foto 6: 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal. (Área de los baños).



Foto7: Puerta de los baños. 4.1 Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)





Foto 8: (Aula 2) 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.



Foto 9: (Aula 1) 2.3 Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar el registro de hojas.

	 Firma y sello del Presidente de la DPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---	---

