



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-1984-43	FECHA:	28/07/2024



SUSTITUCIÓN DE BALCON DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL POR METAL



SUSTITUCIÓN DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE VENTANA DE MADERA POR METAL MAS VIDRIO



SUSTITUCION DE TORTA DE CONCRETO



MANTENIMIENTO EN ESTUFA RURAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del representante de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN BENITO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO PORVENIR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-03-1984-43	FECHA:	28/07/2024



SUSTITUCIÓN DE CERÁMICA



CERNIDO EN MURO




REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL MAS BLOCK



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELÉCTRICO + ACCESORIO



SUSTITUCIÓN DE PUERTAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPEF




Firma y Sello Director Centro Educativo

