

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | San Andrés |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Corozal La Pasadita |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-04-0022-43 | FECHA: | 26/12/2024 |



Foto 1: Sustrucción de Puerta de metal.



Foto 2: Reparación y cernido de pared.



Foto 3: Reparación de Piso de torta de concreto.



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: Sustrucción de estufa rural.



Foto 6: Reparación de Plancha de concreto de patio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
| <p><i>Maria R O</i></p> <p>Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia</p> | <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello del Director del Centro Educativo Público</p> |
|--|--|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | San Andrés |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Corozal La Pasadita |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-04-0022-43 | FECHA: | 26/12/2024 |



Foto 7: Sustitucion de Lamina Por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y especificar el número de hojas.

María R
Firma y sello del Presidente de la
COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA
SAN ANDRÉS, PETÉN

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
COROZAL LA PASADITA, PETÉN