

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN ANDRÉS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO IXHUACUT
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17.04-1991-45	FECHA:	04/03/2024



Foto1: Láminas con agujero




Foto 2: La estructura del techo en malas condiciones



Foto 3: El sistema de agua con rajaduras provocados por el sol




Foto 4:




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Elida Arminda Vasquez Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	---