

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA CANAHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0056-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 1: MANTENIMIENTO DE TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA



Foto 2: SUSTITUCION DE PORTON DE METAL



Foto 3: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA



Foto 4: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA A PUERTA EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 6: SUSTITUCION DE INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Victoria Choc</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVA CANAHAN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-0056-43	FECHA:	6/09/2024



Foto 7: INSTALACION DE PILA




Foto 8: SUSTITUCION DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS



Foto 9: INSTALACION DE CHORRO



Foto 10: SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, y actualizar el número de hojas.

<p><i>victoria choc mu...</i></p> <p>Firma y sello del Presidente del O.P.F.</p> 	<p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--