

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Esperancita I |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-0080-43 | FECHA: | 20/09/2024 |



Foto 1: .1 Sustitucion de lamina por lamina alucyn calibre 26 m2




Foto 2: 2.2 susutitucion de estructura de soporte madera por metal M2



Foto 3: 18,1sustitucion de deposito de agua 1000 lt unidad



Foto 4: 4.3 sustitucion puerta de metal unidad




Foto 5: 11.1 Fabricacion e instalacion de ventana balcon de metal 5.7



Foto 6: 15.3 Reparacion de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Yolanda ixim cez

Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

