


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETEN | MUNICIPIO: | LA LIBERTAD |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO SAN JOAQUÍN |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-0098-42 | FECHA: | 14/05/2024 |



SUSTITUCIÓN DEL CABLEADO PRINCIPAL







Foto 2:




SUSTITUCIÓN DE CERAMICA EN MUEBLES DE COCINA



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA



SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE MADERA POR PUERTA DE METAL



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.

| | |
|--------------------------------------|---|
| Firma y sello del Presidente | Firma y Sello Director Centro Educativo |
|--------------------------------------|---|