

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO						DURANTE	х	P	POSTERIOR		
DEPARTAMENTO:	Petén					MUNICIPIO:	La Liberta	ad			
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Diversificada					DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Las Ruinas				
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-02	98-46				FECHA:	29/04/202	24			



Foto1: Reparación de Ventanales de vidrio y divisiones de un módulo de 3 aulas, 2 bodegas, direccion





Foto 2: Pintura de muros exteriores e interiores de 7 aulas, dirección, cocinas, 2 bodegas y 2 modulos de baño.





Foto 3: sustitucion de puertas, lavamanos, tasas, pintura y techo de baños





Foto 4: sistema electrico, sustitución de plafoneras, tomacorrientes, focos ahorradores, y cable electrico.



()



Foto 5: sustitucion de porton de metal y reparacion de malla galvanizada, con alambre de pua.





Foto 6: sustitución de puertas de metal con chapa, de aulas y servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a qui o per quimero de hojas



