

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a portones de metal



Foto 2: Mantenimiento a estructura puertas servicios sanitarios



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución inodoro



Foto 6: Sustitución lavamanos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE
 
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 7: Sustrucción de piso cerámico



Foto 8: Sustrucción de vidrios



Foto 9: Sustrucción de pila de cemento de dos lavadero



Foto 10: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 11: Limpieza de fosa séptica




Foto 12: Sustrucción de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmira Diaz Paz

 Consejo de Padres de Familia

 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	19/11/2024




Foto 13: Sustrucción de plafoneras




Foto 14: Sustrucción interruptores dobles



Foto 15: Sustrucción de tomacorrientes dobles




Foto 16: Sustrucción de flípones




Foto 17: Sustrucción de tablero de flípones



Foto 18: Reparación de cableado eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmira Diaz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1015-43	FECHA:	9/11/2024

 <p>Foto 19: Sustrucción de ducto eléctrico + accesorios</p>	<p>Foto 20:</p>
<p>Foto 21:</p>	<p>Foto 22:</p>
<p>Foto 23:</p>	<p>Foto 24:</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Delmira Diaz</i> Firma y sello del Presidente de la OPEF</p>	<p><i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Caserío Edificios Públicos</p>
--	---

