

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Casero Guatelinda San Diego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1962-42	FECHA:	24/07/2024



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas y direccion



Foto 2:Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3:Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 4: Sustitución de elementos de fijacion



Foto 5:Sustitución de puerta de metal



Foto 6:Sustitución de balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF









  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Guatelinda San Diego
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1962-42	FECHA:	24/07/2024

 <p>Foto 7: Sustrucción de ventanas de madera por metal mas vidrio</p>	 <p>Foto 8: Sustrucción de plafoneras</p>
 <p>Foto 9: Sustrucción de focos ahorradores</p>	 <p>Foto 10: Sustrucción de interruptor simple</p>
 <p>Foto 11: Sustrucción de tomacorrientes dobles</p>	 <p>Foto 12: Reparación de cableado electrico</p>

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y señalar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la ODP</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---