

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM "PROFESOR ABILIO QUIÑONEZ CORADO" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Santa Cruz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-1974-43 | FECHA: | 14/11/2024 |



Foto1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26 modulo de aulas



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios (aplicación de pintura)



Foto 3: Sustitución inodoro




Foto 4: Limpieza de fosa séptica



Foto 5: Sustitución de focos ahorradores



Foto 6: Sustitución de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Otilia Godínez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|-------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM "PROFESOR ABILIO QUIÑONEZ CORADO" | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Barrio Santa Cruz |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-1974-43 | FECHA: | 14/11/2024 |




Foto 7: Sustitución interruptores dobles




Foto 8: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 9: Sustitución de flipones



Foto 10: Sustitución de tablero de flipones



Foto 11: Reparación de cableado eléctrico



Foto 12: Sustitución de ducto eléctrico + accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

otilia Godínez
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

