



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	LA LIBERTAD
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESWCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-1997-43	FECHA:	04/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Sustitución de estreutura de soporte de metal por metal



Foto 4: Sustitucion de estreutura de soporte de metal pormetal



Fabricación e instalación de ventana-balcon de megal




Foto 6: Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

