

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Guatelinda San Diego |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-2002-43 | FECHA: | 14/11/24 |



Foto 1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto




Foto 5: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 6: Instalación de azulejo en estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | La Libertad |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Guatelinda San Diego |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-05-2002-43 | FECHA: 14-11-24 | 14/11/24 |



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores








Foto 9 :



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|  <p>Firma y sello del Presidente de la Comisión de Familia</p> |  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|