

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2007-43	FECHA:	06/11/2024



Foto 1: 4. Puertas de metal: 4.3 Sustitución de puerta.



Foto 2: 4. Puertas de metal: 4.4 Sustitución de puerta en servicios sanitarios.



Foto 3: 5. Ventanas: 5.6 Sustitución de balcones de metal.



Foto 4: 6. Piso: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 5: 9. Pintura en Muros Exteriores e Interiores: 9.1 Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 6: 17. Reparación de Sistema Eléctrico: 117.3 Sustitución de lámparas tipo LED.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del COP



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	La Libertad
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Jornada Vespertina	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Caoba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-05-2007-43	FECHA:	6/11/2024



Foto1: 17. Reparación de Sistema Eléctrico: 17.4 Sustitución de focos ahorradores



Foto 2: 17. Reparación de Sistema Eléctrico: 17.11 Reparación de cableado eléctrico


Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---