

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar para el Desarrollo Educativo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Zapotal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0003-45	FECHA:	10/09/2024



SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALIZINC CALIBRE 26



SUSTITUCIÓN DE CABLE PRINCIPAL



SUSTITUCIÓN DE FLOPON



SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES





SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



SUSTITUCIÓN DE FOCOS AHORRADORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPP	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Francisco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Núcleo Familiar Para el Desarrollo Educativo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Zapotal II
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-06-0003-45	FECHA:	10/09/2024



SUSTITUCIÓN DE INTERRUPTORES DOBLES



PINTURA EN MURO EXTERIOR E INTERIOR



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--