

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cartucho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2342-42	FECHA:	24/04/2024




SUSTITUCION DE LAMINA DE TECHO



SUSTITUCION DE LAMINA DE TECHO



PINTURA EN ESTRUCTURA DE TECHO



REPARACION Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO



COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA



COLOCACION DE LAMINA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juliana M. R.*  
 Firma y sello del Presidente de la OPS
 

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Santa Ana
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP. Anexa A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Cartucho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-07-2342-42	FECHA:	4/3/2024



Foto 1: sustitucion de estructura de techo



Foto 2: Sustitucion de Lamina por lamina




Foto 3: Colocacion de ventana




Foto 4: Sustitucion de Estructura




Foto 5: Colocacion de Puertas de Baños




Foto 6: Sustitucion y Colocacion de balcon con malla

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juliana M. R.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

