

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Monte de los Olivos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monte de los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0040-43	FECHA:	6 de septiembre de 2024




Foto 1: Sustrucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Susticucion de soporte de mader por metal.



Foto 3: Sustrucion de lamina por lamina troquelada



Foto 4: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal.



Foto 5: Susticucion de marco de madera y malla por balcones de metal



Foto 6: Mantenimiento de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Teresa Mucucha de ca</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p><i>[Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--