



Ministerio de Educación
General

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Monte de los Olivos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Monte de los Olivos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0040-43	FECHA:	30 de octubre de 2024



Foto1: Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 2: Susticucion de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustitucion de lamina por lamina troquelada



Foto 4: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal.



Foto 5: Susticucion de marco de madera y malla por balcones de metal



Foto 6: Mantenimiento de balcones de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Teresa Macu ca de cae

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

