



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén.	MUNICIPIO:	Dolores.
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Sacúl Abajo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sacúl Abajo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0155-43	FECHA:	23/11/2024



Foto 1: instalación finalizada de láminas en dos de las aulas del centro educativo



Foto 2: Colocación de puertas, en baños del establecimiento.



Foto 3: Sustitución de torta de cemento en mal estado. Por torta de cemento rústico y reparación de cuneta



Foto 4: Colocación de cerco de alambre de puas y malla metálica en área perimetral de la escuela.




Foto 5: Balcones de una de las aulas del establecimiento.



Foto 6: colocación de tazas de baño labables.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público