



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Dolores
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Mopán I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-08-0173-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: sustitucion de lamina por lamina troquelada aluzinc calibre 26. sustitucion de capote de la mina para lamina troquelada. Sustitucion de elementos de fijacion.



Foto 2: sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: sustitución de piso de cemento liquido



Foto 5: fabricación e instalacion de ventana balcon de metal




Foto 6: fabricación e instalacion de ventana balcon de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria Angélica Am
Firma y sello del Presidente de la OPR

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público