



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOVENTE TZUNCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0035-42	FECHA:	03/06/2024




Foto1: INSTALACION DE VENTANA PVC Y BALCONES




Foto 2: FRABRICACION DE PORTON DE INGRESO




Foto 3: SUSTITUCION DE BAÑOS




Foto 4: PUERTA DE INGRESO A MODULOS




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jesus Alfredo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Selló Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO JOVENTE TZUNCAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0035-42	FECHA:	03/06/2024




Foto 1: INSTALACION DE VENTANA PVC Y BALCONES



Foto 2: INSTALACION DE VENTANA PVC Y BALCONES




Foto 3: NSTALLACION DE VENTANA PVC Y BALCONES Y MANTENIMIENTO A BARANDAS DE METAL




Foto 4: SUSTITUCION DE TECHO EN CORREDOR



Foto 5: REPARACION DE PISO DE CONCRETO




Foto 6: INSTALACION DE PARRILLA EN ALCANTARILLADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y acompañar el número de hojas

Jesus Alfredo Guino
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público