CÓDIGO DEL

ESTABLECIMIENTO

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | | PREVIO | DURANTE | Х | POSTERIOR |
|------------------------------------|--|--------|-----------------------------------|-----------------|-----------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | | MUNICIPIO: | San Luis | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM | | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Joventé | W |

FECHA:



Foto1: Instalación de lámina troquelada Aluzinc calibre 26.

17-09-2457-42



Foto 2: Instalación de lámina alucin calibre 26 para baños

25/04/2024




Foto 3: Instalación de bomba de agua y depósito de agua de 1,700 litros.



Foto 4: Intalación de techo de cocina con estructuras metálicas.



Foto 5: Instalación de tubo de agua.



Foto 6: Instalación de portón de la EODP Caserío Joventé.

l detailed de noje

Maria Leticia Mes Sacul

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Ministerio de Educación

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| Ministerio de Educación Guale Mala SITUACIÓN DEFICIENC | IAS DETERMINADAS PREVIO | DURANTE | X POSTERIOR | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DEPARTAMENTO: | RTAMENTO: Petén | | San Luis | | | | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserio Joventé | | | | |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-2457-42 | FECHA: | 25/04/2024 | | | | |
| Foto 7: Sustitución | de de piso. | Foto 8: Preparació | | | | | |
| Foto 9: Pintado de paredes exteriores. | | Foto 10: Intalación de tasa sanitaria. | | | | | |
| | de tubos metálicos para maila metalica. se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas. | Foto 12: Instalación de piso cerámico. | | | | | |
| Maria Lel | Firma y sello del Presidente de la OPF | * Mud | ma y Sello Director Centro Educativo Público | | | | |

1



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| Ministerio de Educación G o a 1 e m a 1 a BITUACIÓN DEFICIENCI | AS DETERMINADAS PREVIO | | DURANTE | X | POST | TERIOR | |
|--|---|----------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-------------|-----------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | | NICIPIO: | San Luis | | | |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos Anexa a EORM | | ECCIÓN DEL ABLECIMIENTO: | Caserío Joventé | | | |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-2457-42 | | CHA: | 25/04/2024 | | | |
| Foto 13: Instalació | n de puerta metálica de cocina. | | Foto 14: Instalaci | òn de pale | ta de vidrio para v | ventana. | |
| | | <u>-</u> | | | | | |
| | | | | | | | |
| Foto 3: | | | Foto 4: | | | | |
| | | 7 | | | | | |
| Foto 5: | | | Foto 6: | | | | |
| Observación: Si es necesa | ario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja | s. | | | | | OFKIAL DE |
| Ма | Firma y sello del Presidente de la OPE | - | * | Firma y Sel | lo Director Centro Ec | ducativo Pú | blico |