

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NACIMIENTO DE IXBPOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-3160-42	FECHA:	28/08/2024



**Foto 1: 3 Aulas:** Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzin. Calibre 26.




**Foto 2:** Mantenimiento de estructura, lijado, soldadura de costaneras, sujeciones, aplicación de pintura.




**Foto 3:** Aulas total 3 sustitución de balcones de metal.



**Foto 4: 3 puertas:** Mantenimiento, cambio de chapa, lijado y pintado.



**Foto 5:** Sustitución de portón de metal.



**Foto 6: 2 Puertas:** sustitución de puertas de madera por metal en servicios sanitarios.

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Elvia Ramos obraso*  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NACIMIENTO DE IXBPOBO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-3160-42	FECHA:	28/08/2024



Foto7: Sustitución de piso de torta de concreto.






Foto 8: Sustitución de canal de tubo PVC.



Foto 9: Sustitución de pila pequeña de concreto por pila grande de plástico 2 alas.



Foto 10: Sustitución de malla galvanizada.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---