



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4083-42	FECHA:	18/11/2024



Foto 1: Sustitución de depósito de Agua 2500 Lts



Foto 2: Mantenimiento a estructura lijado, cepillado y aplicación de pintura



Foto 3: Sustitución de lámparas tipo LED



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 6: Sustitución de estructura de soporte de metal por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-4083-42	FECHA:	18/11/2024




Foto 7: Sustitución de estructura de metal de ventana.



Foto 8: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 9: Reparación de cableado eléctrico




Foto 10: Sustitución de plafoneras




Foto 11: Sustitución de interruptores dobles





Foto 12: Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

