

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Sayaxché |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Tamarindo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-10-0011-42 | FECHA: | 25/11/2024 |




Foto 1: Sustitución de Cubierta de lámina




Foto 2: Sustitución de Estructura de Techo de madera por Metal




Foto 3: Sustitución de Puertas de Madera por Puertas de Metal




Foto 4: Sustitución de Ventanas de Malla Por Balcones de Metal




Foto 5: Sustitución de piso de cemento






Foto 6: Pintura de Muros exteriores e Interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Sayaxché |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Tamarindo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-10-0011-42 | FECHA: | 25/11/2024 |




Foto1: Sustitución de Cubierta de lámina




Foto 2: Sustucion de Estructura de Techo de madera por Metal




Foto 3: Sustitución de Puertas de Madera por Puertas de Metal




Foto 4: Sustitución de Ventanas de Malla Por Balcones de Metal




Foto 5: Sustitución de piso de cemento








Foto 6: Pintura de Muros exteriores e Interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|--|--|
|   Firma y Sello del Presidente de la OPF |   Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|--|--|

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

| | | | |
|-----------------------------|--|--------------------------------|----------------------|
| DEPARTAMENTO: | Petén | MUNICIPIO: | Sayaxché |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial De Párvulos Anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Tamarindo |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-10-0011-42 | FECHA: | 25/11/2024 |




Foto1: Sustitución de Cubierta de lámina




Foto 2: Sustucion de Estructura de Techo de madera por Metal




Foto 3: Sustitución de Puertas de Madera por Puertas de Metal




Foto 4: Sustitución de Ventanas de Malla Por Balcones de Metal




Foto 5: Sustitución de piso de cemento








Foto 6: Pintura de Muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|---|---|
|   <p>Firma y Sello del Presidente de la OPF</p> |   <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> |
|---|---|