

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÈN	MUNICIPIO:	MUNICIPIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OCICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO: SAN JOSÉ CARIBE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0057-43	FECHA:	9/09/2024



Foto1: Instalaciones de balcones de metal de la EORM.Fis Renglón No. 5.6.



Foto 2: Pintar las paredes interiores y exteriores No. 9.1



Foto 3: Renglón No.1.1- Sustitucion de lámina, por lámina troquelada aluzinc cal. 26.



Foto 4: Fabricación e instalacion de porton de metal con poste de concreto metal. 19.5



Foto 5: Sustitucion de chapas de la puerta del sanitario. Renglón No. 4.2




Foto 6: Mantenimiento de portones de metal. De la Escuela San José Caribe. Renglón 12.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

