

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Jose Caribe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0057-43	FECHA:	19-11-2,024



Foto1: Renglón 9.1. Este trabajo se realizó la finalizacion de pintar los muros interiores y exteriores.



Foto 2: Renglón 5.6. Posteriormente este trabajo fue la sustitucion de los balcones.



Foto 3: Renglon 15.3. Reparacion de tubo hg y malla galvanizada, para la circulacion del predio escolar para tener mas seguro, para el beneficio de la niñez-




Foto 4: Renglón 9.1. Ese trabajo es cuando terminando de pintar en muros exteriores e interiores.



Foto 5: Renglon 1.1. Sustitucion de lamina. Por lámina troquelada aluzinc cal. 26. para la Escuela Oficial Rural Mixta, de San Jose Caribe.



Foto 6: Renglón 12.1. Este trabajo fue el mantenimiento de portones para seguridad de nuestra Escuela, todos los establecimiento requiere con mas seguridad con portones cerrados.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------