



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 1/2

| REGISTRO FOTOGRAFICO DE AVANCE | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETEN | MUNICIPIO: | SAYAXCHE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TEZULUTLAN II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-10-0092-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 15/07/2024 |




Foto 1: INSTALACION DE LAMINA



Foto 2: INSTALACION DE LAMINA




Foto 3: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA




Foto 4: INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA




Foto 5: REMOZAMIENTO EN PUERTAS DE METAL



Foto 6: INSTALACION DE LAMINA.

Manuel...
Firma y sello del Presidente de la OPF

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131
Firma, Sello y Nombre del Evaluador de Campo del Programa



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-90
Versión 4

HOJA 2/2

| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE AVANCE | | | |
|--------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO: | PETEN | MUNICIPIO: | SAYAXCHE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO TEZULUTLAN II |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-10-0092-43 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: | 15/07/2024 |



Foto 1: INSTALACION ESTRCUTURA METALICA Y LAMINA




Foto 8: INSTALACION ESTRCUTURA METALICA



Foto 9: REMOZAMIENTO EN PUERTA DE METAL Y APLICACIÓN DE PINTURA EN EXTERIOR




Foto 10: REMOZAMIENTO EN PUERTA DE METAL



Foto 11: FOTOGRAFIA EN ESTABLECIMIENTO




Foto 12: FOTOGRAFIA CON OPF Y DIRECTOR

Manuel Choc Tut
Firma y sello del Presidente de la OPF

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa
Colegiado: 7131