

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN LUISITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0102-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	13 DE MARZO 2024



Foto1: FOTOGRAFIA DE ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: AULA (A), TECHO DE LAMINA CON FILTRACIONES DE AGUA.



Foto 3: AULA (A), LA INTEGRIDAD DE ESTRUCTURAS DE MADERA BAJO CONDICIONES DE HUMEDAD Y PRESENCIA DE RAJADURAS




Foto 4: AULA (A), VENTANAS CON VANOS EXPUESTOS AL AINTERPERIE Y CON MALLA CON OXIDACIÓN.



Foto 5: AULA (A), PUERTA DE MADERA CON PRESENCIA DE HUMEDAD, BISAGRAS EN MAL ESTADO Y SIN CERRADURA.



Foto 6: PUERTAS DE LOS BAÑOS ESTÁN DETERIORADAS Y NO TIENEN CERRADURAS.

Agustin Te...
Firma y sello del Presidente de la OPF

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

7

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRAFICO

DEPARTAMENTO: PETEN	MUNICIPIO: SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERIO SAN LUISITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 17-10-0102-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN: 13 DE MARZO 2024
	
Foto 7: .Ingreso del establecimiento	Foto 8: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO
SIN FOTOGRAFIA	SIN FOTOGRAFIA
Foto 9:	Foto 10:
SIN FOTOGRAFIA	SIN FOTOGRAFIA
Foto 11:	Foto 12:

Agustín Teco
Firma y sello del Presidente de la OPF



Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa