

REGISTRO FOTOGRÁFICO



DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOAQUIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0154-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	16 DE MARZO 2024
			
			
			

Foto 1: EL TECHO DEL ESCENARIO EXHIBE DAÑOS ESTRUCTURALES Y FILTRACIONES DE AGUA.

Foto 2: El portón de acceso principal se encuentra desmontado y en estado de deterioro.

Foto 3: AULA (A), LOS MARCOS METALICOS DE LAS VENTANAS PRESENTAN ÓXIDO Y LA MALLA ESTÁ ROTA.

Foto 4: LAS PUERTAS DE LAS BATERÍAS DE BAÑOS MUESTRAN UN ESTADO DEFICIENTE EN LAS BISAGRAS Y EN EL METAL, MIENTRAS QUE LAS LETRINAS DE CONCRETO ESTÁN FRACTURADAS.

Foto 5: INGRESO Y EL INICIO DE LA VISITA AL ESTABLECIMIENTO.

Foto 6: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO.

overdeo
Firma y sello del Presidente de la OPF



Pablo Roberto Guzmán Alvarado
ARQUITECTO
Colegiado: 7131
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa