




HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PICO DE ORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0165-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12 DE MARZO 2024
			
Foto 1: FACHADA PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO.		Foto 2: AULA (A Y B), TECHO DE LÁMINA EN MAL ESTADO CON FILTRACIONES DE AGUA EN EL INTERIOR.	
			
Foto 3: AULA (A Y B), ESTRUCTURA DE MADERA EN MAL ESTADO Y LAMINAS CON AGUJEROS.		Foto 4: AULA (A), ABERTURAS DE VENTANAS SIN BALCONES.	
			
Foto 5: AULA (B), MARCOS DE VENTANAS SIN BALCONES.		Foto 6: AULA (A Y B), PUERTAS DE MADERA CON BISAGRAS Y MADERA EN MAL ESTADO.	



 Fianza y sello de Identidad de la CEP

Pablo Roberto Guzmán Alvarado
 ARQUITECTO
 Colegiado: 7131
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRAFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PICO DE ORO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0165-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	12 DE MARZO 2024
			
<p>Foto 7: AULA (A Y B), LA PUERTA DE MADERA CARECE DE CERRADURA Y PRESENTA HUMEDAD EN LA MADERA.</p>		<p>Foto 8: AULA (A Y B), VIGAS DE MADERA QUE SE HAN DEFORMADO A CAUSA DE LA HUMEDAD.</p>	
			
<p>Foto 9: AULA (A Y B), LAMINA CON AGUJEROS.</p>		<p>Foto 10: AULA (A Y B), LA ESTRUCTURA DE MADERA PRESENTA GRIETAS.</p>	
			
<p>Foto 11: INGRESO AL ESTABLECIMIENTO, ACOMPAÑADO POR EL DIRECTOR Y OPF.</p>		<p>Foto 12: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO</p>	

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Jose An... 12/3



Firma y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

Pablo Roberto Guzmán Alvarado

ARQUITECTO

Colegiado: 7131

