

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|--|
| DEPARTAMENTO: PETEN | MUNICIPIO: SAYAXCHE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERÍO HERENCIA MAYA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 17-10-0172-42 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: 29/07/2023 |



Foto 1: VISTA GENERAL DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 2: VISTA FRONTAL DE LETRINAS, SE APRECIA EL MAL ESTADO DE LAS PUERTAS




Foto 3: VISTA INTERIOR DE LETRINA SE APRECIA LA FALTA DE AZULEJO EN MUROS



Foto 4: VISTA EXTERIOR DE MODULO 2, SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LA MALLA, DEBE SUSTITUIRSE



Foto 5: VISTA EXTERIOR DE MODULO 2, SE VISUALIZA EL MAL ESTADO DE LA PINTURA



Foto 6: VISTA TRASERA DE MODULO 2, SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA PINTURA EN MUROS


 Firma y sello del Presidente de la OPF


Gonzalo Salguero Peralta
 ARQUITECTO
 Colegiado 2298
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

REGISTRO FOTOGRÁFICO

| | |
|---|--|
| DEPARTAMENTO: PETEN | MUNICIPIO: SAYAXCHE |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: CASERÍO HERENCIA MAYA |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 17-10-0172-42 | FECHA DE LA INSPECCIÓN: 29/07/2023 |



Foto 7: VISTA PANORÁMICA DE CENTRO EDUCATIVO



Foto 8: VISTA INTERIOR DE MODULO 1, SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE PISO DE CONCRETO



Foto 9: VISTA INTERIOR DE MODULO 1, SE OBSERVA LA FALTA DE ILUMINACIÓN ELÉCTRICA




Foto 10: VISTA INTERIOR DE MODULO 1, SE VISUALIZA EL MAL ESTADO DE LA PINTURA EN MUROS



Foto 11: VISTA EXTERIOR DE MODULO 1, SE OBSERVA LA MALLA DE LOS BALCONES ROTA, DEBE SUSTITUIRSE



Foto 12: VISTA FRONTAL DE MODULO 1, SE OBSERVA EL INICIO DE OXIDACIÓN EL LAMINA DE CUBIERTA


 Firma y sello del Presidente de la DPE


Gonzalo Salguero Peralta
 ARQUITECTO
 Colegiado 2298
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa