



**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS  
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO**

HOJA 3/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	PETEN	MUNICIPIO	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERIO SANTO TOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-10-0305-43	FECHA DE LA INSPECCION	15 DE MARZO 2024



Foto1: FACHADA PRINCIPAL DEL ESTABLECIMIENTO.



Foto 2: LOS VIDRIOS EN LOS MARCOS DE LAS VENTANAS DE LOS BAÑOS ESTÁN ROTOS O RAJADOS.



Foto 3: BAÑOS, LOS LAVAMANOS PRESENTAN ROTURAS Y LA INSTALACIÓN ESTÁ EN MAL ESTADO.



Foto 4: LAS PUERTAS DE DIRECCIÓN Y LAS AULAS ESTÁN EN MAL ESTADO, SIN CERRADURAS Y CON BISAGRAS INSERVIBLES.



Foto 5: AULA, LOS VANOS DE LAS VENTANAS CON MARCOS DE MADERA Y MALLA SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y ESTÁN ROTOS.



Foto 6: LA COCINA NO CUENTA CON MESAS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.

*morales marvin*  
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



*Pablo Roberto Guzmán Alvarado*  
ARQUITECTO  
Colegiado: 7198  
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa

**HOJA 4/4**

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTO TOMAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0305-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	15 DE MARZO 2024



Foto 7: INGRESO A ESTABLECIMIENTO E INICIO DE VISITA DE CAMPO.



Foto 8: FOOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF.

SIN FOTOGRAFIA

Foto 9:

SIN FOTOGRAFIA

Foto 10:

SIN FOTOGRAFIA

Foto 11:

SIN FOTOGRAFIA

Foto 12:

Marvin *noyales*

Firma y sello del Presidente de la OPE, PETEN



Pablo Roberto Guzmán Alvarado

*[Signature]* ARQUITECTO  
Colegiado: 7131

Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa