





PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 3/4


REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO	PETEN	MUNICIPIO	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-10-0315-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN	11 DE MARZO 2024
			
Foto 1: Imagen panorámica de una escuela.		Foto 2: AULA (A), TECHO DE LÁMINA DE DURALITA CON FILTRACIÓN Y ESTRUCTURA CON CORROSIÓN.	
			
Foto 3: BODEGA, LAS VENTANAS DE MADERA PRESENTAN UN ESTADO DETERIORADO Y OFRECEN UNA SEGURIDAD INSUFICIENTE.		Foto 4: BODEGA, LA PUERTA DE MADERA TIENE UNA CERRADURA INSERVIBLE Y ACTUALMENTE ESTÁ ASEGUADA CON UNA VIGA DE MADERA EN SU INTERIOR.	
			
Foto 5: LAS VENTANAS DE LA DIRECCIÓN NO PUEDEN CERRARSE Y CARECEN DE SEGURIDAD.		Foto 6: VENTANAS DE AULA (B) CON MALLA ROTA Y SIN SEGURIDAD.	
			



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS
CON FINANCIAMIENTO EXTERNO

PRA-FOR-87
Versión 4

HOJA 4/4

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL PARAISO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0315-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	11 DE MARZO 2024
			
Foto 7: VENTANAS DE AULA (B) LA MALLA ESTA ROTA.		Foto 8: FACHADA DE AULA (B)	
			
Foto 9: EN LOS BAÑOS NO HAY INODOROS DISPONIBLES.		Foto 10: LAS CABINAS DE BAÑO CARECEN DE PUERTAS.	
			
Foto 11: INGRE AL ESTABLECIMIENTO		Foto 12: FOTOGRAFIA CON DIRECTOR Y OPF AL TERMINAR VISITA DE CAMPO	

Irma Ibarra
Firma y sello del Presidente



Pablo Roberto Guzmán Alvarado
Arquitecto:
Colegiado: 7131
Firma, Sello y No. de Colegiado del Evaluador de Campo del Programa